COMED

TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE CADRAN 65 MM AVEC 4 BRASSARDS

REF.N° : 22 600 01B

REF. N° : 22 600 01B
Livré avec 4 tailles de brassards : nourisson, enfant, adulte et obèse

HS-201D1

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi notre tensiomètre et nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Vous pouvez dans tous les cas nous contacter pour de plus amples informations et conseils à notre adresse ci-dessous ou nous écrire par e-mail à info@comed.fr .

Sommaire :

I / Utilisation d'un tensiomètre
II/ Mesure de la tension artérielle
III/ Entretien et vérification
IV/ Caractéristiques techniques
V / Garantie et normes

I / Utilisation d'un tensiomètre :

a) Prendre une tension nécessite un appareil fiable et bien entretenu ainsi qu'un mode opératoire approuvé.
L'utilisation de ce type d'appareil ne peut être effectuée que par une personne qualifiée et ayant reçu toute les qualifications nécessaire à la pratique de la médecine et plus particulièrement à des examens de diagnostics.
Ce tensiomètre permet de mesurer la pression exercée par le sang sur les artères , cette mesure étant auscultatoire , il est donc nécessaire d'utiliser en même temps un stéthoscope (non fourni). La pression artérielle maximale est dite systolique et la pression minimale est dite diastolique.

b) Installer le brassard et le stéthoscope de la manière suivante :
Utiliser un brassard de taille différente selon la morphologie du patient suivant la circonférence du bras. Vider complètement l'air du brassard et placer le à 2-3 cm au dessus du pli du coude et que le milieu de la poche se place en face de l'artère humérale. Placer le stéthoscope sur l'artère humérale entre le pli du bras et la poche caoutchouc.

II / Mesure de la tension :

Le patient doit être reposer pendant quelques minutes.
La mesure s'effectue à hauteur du cœur pour le brassard et ceci pendant toute la durée de la
mesure. Fermez la mollette , dans le sens des aiguilles d'une montre , prés de la poire et commencer à gonfler le brassard. Décompresser le brassard en ouvrant lentement , pas plus de 2 à 3 mmHg , la mollette , dans le sens contraire des aiguilles d'une montre , et mesurer la pression artérielle. Dés la fin de la séquence , ouvrir complètement la mollette pour évacuer tout l'air encore dans la poche du brassard. Retirer le brassard. Dans le cas d'une nouvelle prise de tension attendre maximum 2 minutes entre les prises et au minimum 2 minutes. Ne jamais gonfler le brassard au delà de 300 mmHg.

III / Entretien et vérification :

Nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux et sec et/ou avec une solution désinfectante diluée. Ne pas immerger le manomètre. Pour le brassard retirer la poche en caoutchouc avant de le nettoyer en machine ou à la main avec une température maximum de 30°C , ne pas essorer. La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyées à l'eau tiède savonneuse , boucher l'extrémité du tube avant tout opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher.
L'appareil doit être soumis à un contrôle technique au minimum tous les 2 ans et après chaque réparation. Ces contrôles sont réglementaires suivant la Directive 93/42/CEE modifié par la 2007/47/CE sur les Dispositifs Médicaux. Veuillez contacter votre revendeur pour connaître les organismes agrées pour ces contrôles.
Faites attention au cadran de ne pas l'endommager. Ne pas exposer le brassard aux radiations solaires.

IV / Caractéristiques techniques :

Type :	Manopoire anéroïde avec cuillère
Plage de mesure :	0 – 300 mmHg
Méthode :	Auscultatoire
Précision :	+/- 3 mmHg
Echelon :	2 mmHg
Vitesse de décompression :	2 à 3 mmHg/seconde
Température d'utilisation :	+ 10°C à + 40°C
Température de stockage :	- 20°C à + 40°C à 85% d'humidité.
Plage de tolérance du point zéro :	+/- 3 mmHg
Diamètre du cadran :	65 mm
Brassard :	Nylon avec fixation velcro 4 brassards de taille différente nourrisson enfants, adulte et obèse.

V / Garantie et normes :

Cet appareil est conforme aux normes européenne sur les Dispositifs Médicaux

Assurance Qualité de COMED distributeur/importateur :

ISO 9001 : 2008
EN 13485 : 2004

Marquage CE0123 par le fabricant :

Attestation CE0123 délivré par TUV-SUD N° : G2 05 09 56753 002 organisme notifié N° 0123 . Fabriqué par Shangai Little Doctor Electronic Co.Ltd , Shangai, Chine, responsable en EU du marquage Youlin-Med SP.Z.o.o , 01-793 Warszawa, Poland.

GARANTIE

Cet appareil de mesure est garanti 1 an , sans les usures et un usage contre nature , soit par une réparation , soit par échange standard du même modèle , l'appareil garanti devenant la propriété de COMED et ne sera pas retourné.

Veuillez nous retourner, soit par courrier ou fax , le bon ci-dessous dans les 15 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de la garantie. Joindre copie de la facture d'achat de l'appareil

BON DE GARANTIE A RETOURNER CHEZ COMED
REF.N° : 22 600 01B

N°de série :
Nom :
Adresse :

Cachet du client **et date**

Sté. COMED , Parc des forges, 8 Rue Louise Michel 67 200 STRASBOURG FRANCE ,
Tél. : 03 88 77 13 00 , Fax : 03 88 77 00 70 Site :www.comed.fr
E-mail : info@comed.fr

QUALITE\Fiche Technique TCE1 TCE2 TCE3\TCE2\Dossier technique et sécurité TCE2\Tensiomètre tous modèle\mode d'emploi\Mode d'emploi 22 600 01B
LH 26.02.13